

# 施工事例

## 店舗の導入事例

### 導入のきっかけは？

美容院を経営していますが、夜間にドアを壊して店舗に侵入し商品を大量に盗まれてしまいました。近隣でも泥棒被害は聞かなかったので、特に防犯対策はしていませんでした。被害に遭ったばかりでしたので予算も少なく悩んでいましたが簡易的なセキュリティをご提案していただいたので防犯対策を実施しようと決めました。

### 導入機器の詳細

- ・ 2回線コントローラー × 1台 (スタッフルーム内)
- ・ マグネットセンサー × 4台 (店舗出入口、窓、裏口)
- ・ パッシブセンサー × 1台 (店内)
- ・ セキュリティキーパー × 1台 (外壁に警備中のアピール)
- ・ BOX警報ベル × 1台 (音で威嚇)
- ・ キースイッチ (出入口でON/OFF)

### お客様の声

簡易的なシステムとお聞きしていましたが、効果は絶大で設置後は一度も被害に遭っていません。色々悩んでいましたが「何もしていなければまた被害に遭っていたかも？」と考えると不安になりますね。思い切って設置して良かったと思います。

